

Fotoanlage



Bild 1 Fahrzeugübersicht vorne links



Bild 2 Fahrzeugübersicht hinten rechts




Bild 3 Fahrzeugidentnummer



Bild 4 Fahrzeugverkleidung verschrammt und teilweise gebrochen



Bild 5 Fahrzeugverkleidung verschrammt und teilweise gebrochen



Bild 6 Fehlstellung Schwinge



Bild 7 Verkleidung vorne, Griff rechts, Spiegel rechts verschrammt und gebrochen



Bild 8 Griff, Hebel rechts verschrammt



Bild 9 Tankverkleidung verschrammt und verformt



Bild 10 Tankverkleidung verschrammt und verformt



Bild 11 Rad, Bremssattel vorne verschrammt und verformt



Bild 12 Rad hinten verschrammt und verformt, Antriebskette abgesprungen



Bild 13 Felge hinten verschrammt und verformt



Bild 14 Endschalldämpfer verschrammt und verformt



Bild 15 Auspffkrümmer verschrammt und verformt, Seitenständer abgebrochen




Bild 16 Krümmer vorne verformt



Bild 17 Krümmer vorne verformt




Bild 18 Kühlwasser Verlust rechte Seite



Bild 19 Verkleidung und Kühlerpaket vorne verformt




Bild 20 Rahmen links verschrammt



Bild 21 Fahrzeugheck verschrammt und deformiert



Bild 22 Fahrzeugheck verschrammt und deformiert